

Краска от компании «ЛесоБиржа»

Рекомендуется	Противопоказано
<ol style="list-style-type: none">1. Ознакомиться с документацией:<ul style="list-style-type: none">• Техническим описанием ЛКМ;• Условиями хранения;• Инструкцией по применению.2. Сделать выкрас образца перед колеровкой, для утверждения цвета ЛКМ, учитывая разнотоновость древесины (см пункт «Покраска древесины»).3. Выбирая колеровку ЛКМ для наружной покраски, необходимо учитывать, что слишком темные оттенки будут притягивать ультрафиолет, а в слишком светлом пигменте мало акриловых молекул, которые будут защищать древесину. Как следствие, срок службы обработки, заявленной производителем, будет меньше.4. При колеровке в светлые тона использовать блокираторы желтизны, т.к. древесина содержит смолу и другие красящие вещества особенно в районах сучков. Колебания температур и влажности древесины могут привести к изменению цвета пленки в этих областях.5. Перед покраской всех изделий из древесины рекомендуется производить предварительную шлифовку поверхности.6. Самостоятельная покраска изделий (особенно гидросоставами) может привести к изменению геометрии. Смонтировать (зафиксировать) изделие необходимо сразу после высыхания.7. Разбавлять состав согласно пропорциям, указанным в спецификации.	<ol style="list-style-type: none">1. Нарушать условия хранения ЛКМ.2. Пренебрегать мерами безопасности.3. Начинать покраску без перемешивания (избегать пенообразования).4. Производить обработку древесины, не соблюдая условия технической спецификации ЛКМ.5. Использовать в системе покраски продукты разных производителей во избежание непредсказуемых химических реакций.

Краткая инструкция:

1. Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синева и посторонних включений.
2. Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью Р80-240.
3. Межслойная шлифовка производится наждачной бумагой с зернистостью Р180-400.
4. После шлифования с поверхности удалить всю образовавшуюся пыль и загрязнения. Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.
5. Нанести лакокрасочное покрытие в системе, согласно технической документации.
6. Соблюдать интервалы сушки между слоями и просушки финишного слоя, рекомендуемые технической документацией.