



«Защитно-декоративный лак» DecoTech (ДЕКОТЕК)

Тип Водоразбавляемый шелковисто-матовый защитно-декоративный лак ДЕКОТЕК.

Область применения Лак предназначен для отделки и защиты внутренних поверхностей в сухих и влажных помещениях, а также для наружных поверхностей под навесом. Лак содержит антисептические компоненты, безопасные для человека, защищает от УФ-излучения, придает поверхности водоотталкивающие свойства. Лак можно применять как таковой или колеровать в цвета, близкие к эталону по каталогам для лессирующих лакокрасочных материалов по деревянным поверхностям. Образует эластичную пленку стойкую к перепадам температур (от минуса к плюсу, и наоборот). Не предназначен для лакировки мебели и полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5 – 12 м ² /л в зависимости от вида и пористости поверхности, а также от метода нанесения.
Сухой остаток	Ок. 25 %
Плотность	Ок. 1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Шелковисто-матовый.
Цвет	Базис ЕР. Лак можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов «Колеруемые лаки» и «Лессирующие антисептики».
Стойкость к мытью	Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, обеспечивает высокие защитно-гидроизоляционные свойства; лак стоек к перепадам температур, не желтеет под действием УФ-излучения.
Хранение	Лак хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3 л. (2,7 кг); 10 л. (9 кг).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха, лака и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
Нанесение	Лак перед применением необходимо тщательно перемешать, а также периодически перемешивать во время работы. При необходимости разбавить водой не более чем на 10 %. Лак наносят кистью, валиком с коротким ворсом или распылением в 1-2 слоя по направлению волокон древесины. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды 18-23 °С 2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. При нанесении колерованного лака для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.